



PROCEDURE DE CHARGEMENT DE LA SOLUTION AZOTEE

Merci de transmettre ces instructions directement à votre transporteur

VOUS VENEZ CHARGER :

- 1- A votre arrivée sur le site Fertigent, saisissez le code d'accès sur le clavier du portail.
- 2- Dirigez vous vers le **pont bascule** situé à votre gauche.
- 3- Positionnez le camion sur le pont bascule entre les détecteurs de sorte qu'aucun de ces 4 détecteurs ne soit masqué par le véhicule.
- 4- Descendez du camion et rentrez dans le petit local blanc à gauche du pont bascule. **Sur le moniteur :**
 - a. Choisissez votre langue et validez par (F4)
 - b. Saisissez votre n° de chargement à 8 chiffres et validez par (F4)
 - c. Le poids de votre camion à vide est automatiquement mémorisé si votre camion est correctement positionné
- 5- Montez dans le camion et dirigez vous vers la **plate-forme de chargement** en la contournant par l'arrière.
- 6- Vérifiez l'accès autorisé aux pompes matérialisé par un feu vert (le feu rouge interdit l'accès à une zone précise de chargement). Installez votre camion dans la zone autorisée.

VOUS CHARGEZ :

- 7- Montez sur la passerelle.
- 8- Baissez le petit escalier situé sur le côté de la passerelle permettant d'accéder à la citerne.
- 9- Vérifiez que la vanne située au bout du bras de chargement est bien fermée (c'est-à-dire tirée vers vous)
- 10- Introduisez le bras de chargement dans la citerne.
- 11- Dirigez vous vers le moniteur :
 - a. Choisissez votre langue et validez par (F4)
 - b. Saisissez de nouveau le même numéro de chargement à 8 chiffres et validez par (F4)
 - c. Appuyez sur le bouton (F1) «Démarrer»
 - d. Ouvrez la vanne en la poussant vers l'avant, votre camion est en chargement
 - e. Appuyez sur le bouton «STOP» à la fin du chargement
 - f. Appuyez sur (F3)«PRINT» ou (F2) «PRINT COMP»
- 12- **A la fin du chargement, fermez la vanne, retirez le bras de chargement et repliez le petit escalier.**
- 13- Remontez dans votre camion et redirigez vous vers le même pont bascule.

VOUS VENEZ DE LA PLATE-FORME DE CHARGEMENT :

- 14- Positionnez le camion sur le **pont bascule** entre les détecteurs de sorte qu'aucun de ces 4 détecteurs ne soit masqué par le véhicule.
- 15- Descendez de votre camion et rentrez dans le même petit local blanc. Sur le moniteur :
 - a. Choisissez votre langue et validez par (F4)
 - b. Saisissez une dernière fois le même numéro de chargement à 8 chiffres, et validez par (F4)
 - c. Le poids actuel est mémorisé
 - d. Le bon de chargement s'imprime automatiquement
- 16- Récupérez votre bon de chargement dans l'imprimante.
- 17- Pour quitter le site, entrez de nouveau le code d'accès que vous avez saisi à l'entrée au niveau du portail.

Merci de votre visite

MEMO COURT

Vous utilisez toujours le même et unique code à 8 chiffres pour un seul chargement et vous respectez les étapes suivantes:

PONT BASCULE A L'ARRIVEE : SAISIE DU **CODE** (8 CHIFFRES)

PLATE-FORME DE CHARGEMENT : INTRODUCTION DU BRAS DE CHARGEMENT, SAISIE DU **CODE** (8 CHIFFRES), CHARGEMENT, FERMETURE DE LA VANNE.

PONT BASCULE AU DEPART: SAISIE DU **CODE** (8 CHIFFRES), IMPRESSION DU BON